

УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного
автономного образовательного
учреждения дополнительного
образования

«Центр для одаренных детей

«Поиск»



А.В. Жигайлов

20__ г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Невинномысского филиала

государственного автономного образовательного учреждения

дополнительного образования

«Центр для одаренных детей «Поиск»

(объекта социальной инфраструктуры)

для инвалидов и предоставляемых услуг

г. Невинномысск

2019 год

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание Невинномысского филиала Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр для одаренных детей «Поиск»
- 1.2. Назначение: образовательное
- 1.3. Адрес объекта: 357108, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Менделеева, 28.
- 1.4. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 3 этажа, площадь 3127.8 кв.м;
- наличие земельного участка (да, нет): да;
- 1.5. Год постройки здания: 1963г., капитального ремонта: -2008г.;
- 1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: при наличии финансирования.
- 1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Невинномысский филиал Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр для одаренных детей «Поиск» (краткое наименование: Центр «Поиск»)
- 1.8. Юридический адрес организации (учреждения): 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 460. Телефон: 8 (8652) 35-70-55 E- mail: info@stavpoisk.ru
- 1.9. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): собственность
- 1.10. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.11. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная.
- 1.12. Вышестоящая организация: Министерство образования Ставропольского края
- 1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 355003 г. Ставрополь, ул. Ломоносова, д.3 Телефон: 8 (8652) 37-23-60, 8 (8652) 37-23-60, 8 (8652) 37-23-94 (факс), E - mail: info@stavminobr.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
- 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
- 2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): нет
- 2.4. Виды услуг: предоставление дополнительного образования
- 2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, дистанционно
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 150 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): в непосредственной близости от Центра «Поиск» находится остановка общественного транспорта, на которой осуществляют высадку пассажиров:

- автобусы № 8, 10, 18;
- маршрутные такси малой вместимости № 2, 9, 15.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не предусмотрено

Парковочные места для специализированного автотранспорта инвалидов вблизи Центра «Поиск»: отсутствуют

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 90 м

3.2.2. время движения (пешком): 1 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки: нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: да

Их обустройство для инвалидов на коляске: да (не везде)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта* (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон **

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий	Приложение Фото №
-------	---	--	-------------------

		инвалидов**	
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)	1, 2
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)	3-6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)	7-15
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, У) ДУ (К, С, Г)	16-22
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)	23-25
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К,О,Г,С,У)	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)	2, 26

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Итоговое заключение о доступности
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ (К, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно

2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ(К, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ(К, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ(К, С, Г) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ(К, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ(К,О,Г,С,У) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников или при организации

		альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ (К, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно
8	Все зоны и участки	ДУ (К,О,Г,С,У) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

Организовать инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов структурно-функциональных зон объекта с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С) Текущий или капитальный ремонт Обустройство во второй очереди, поскольку имеющаяся доступность структурно-функциональной зоны позволяет инвалидам и другим МГН попасть на объект. Разместить тактильно-контрастные знаки направления движения. Провести оснащение тактильными средствами покрытие путей на расстоянии не менее 0,8 метров от лестничного марша. Организовать плавный съезд с тротуара на территорию объекта шириной не менее 1.5 м. Выделить на территории не менее одного специализированного расширенного м/места для транспортных средств инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, установить «Знак парковки для инвалидов» на стойке, разметить место для стоянки

		краской. Оборудовать места для отдыха скамьями с опорой для спины и подлокотниками.
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство этой зоны в первой очереди, поскольку без её адаптации сам объект и его целевые зоны являются труднодоступными. Установить поручни по краям лестничного марша и разделительный двухсторонний поручень при длине лестничного марша более 4м. Установить тактильно-контрастные указатели перед первой и последней ступенями лестничного марша глубиной 0,5-0,6 м., на расстоянии 0.3 м. от внешнего края проступи, на поручнях установить рельефные обозначение этажей, а также контрастные полосы на первой и последней ступенях марша. Реконструировать пандус с уклоном в 5%, по краям его марша предусмотреть бортики, а также установить двухсторонние поручни на высоте 0,7-0,9м. с завершающей закругленной частью длиннее марша на 0,3м. Организовать входную площадку размером не менее 2,2х2,2м. с ограждением. Установить навес над площадкой. Разместить на входе информацию об объекте, доступную для восприятия всеми категориями инвалидов, знак доступности здания для инвалидов. Установить кнопку вызова персонала. Нанести яркую контрастную маркировку дверного проёма входа в здание, а также маркировку, в форме прямоугольника или круга, прозрачных полотен дверей. Произвести реконструкцию и замену имеющихся дверных проёмов и полотен. Обустроить перед дверью предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м, на расстоянии ширины полотна двери. Разместить при входе на объект план здания выполненного рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (мнемосхема). Разместить технические средства информирования, ориентирования и сигнализации согласно пункта 6.5 СП 59.13330.2016.
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ(К, С) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство этой зоны в первой очереди, поскольку без её адаптации сам объект и его целевые зоны являются труднодоступными. Разместить информирующие, предупреждающие и направляющие тактильно-контрастные указатели. Разместить тактильно-контрастные указатели перед дверьми выходов на лестничные марши глубиной 0,5-0,6 м., на расстоянии 0.3 м. от двери. Разместить тактильно-контрастные указатели перед первой и последней ступенями лестничного марша глубиной 0,5-0,6 м., на расстоянии 0.3 м. от внешнего края проступи. Установить на поручнях рельефные обозначение этажей,

		а также контрастные полосы на первой и последней ступенях марша. Установить поручни по краям лестничного пролёта в коридоре второго этажа. Произвести реконструкцию и замену имеющихся дверных проёмов и полотен эвакуационных путей. Нанести яркую, контрастную маркировку дверных проёмов. Устранить перепад дверного порога эвакуационного выхода более 0.014 м., нанести яркую контрастную маркировку дверного проёма. Обустроить плавный съезд площадки эвакуационного выхода. Разместить технические средства информирования, ориентирования и сигнализации согласно пункта 6.5 СП 59.13330.2016. Обустроить безопасную зону согласно СП 59.13330.2012. Оборудовать здание подъёмной платформой доступной для инвалидов в целях обеспечения их доступа на этажи выше основного входа в здание или приобрести лестничный ступенькоход/скаломопиль.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, У) ДУ (К, С, Г) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство в первой очереди, как основная зона оказания услуг. Установить дублированные рельефными знаками, информирующие обозначения помещений. Произвести реконструкцию и замену имеющихся дверных проёмов и полотен. Нанести яркую, контрастную маркировку дверных проёмов. Установить механизм обеспечивающий задержку автоматического закрывания дверей. Обустройство перед дверьми предупреждающих тактильно-контрастных указателей. Оборудовать места для обучающихся инвалидов в креслах-колясках, с нарушением зрения, слуха, с нарушением опорно-двигательного аппарата согласно СП 59.13330.2012. Оборудовать места для зрителей инвалидов в креслах-колясках, с нарушением зрения, с нарушением опорно-двигательного аппарата и сопровождающих их лиц, согласно СП 59.13330.2012. Оборудовать зоны целевого назначения специальными техническими средствами способствующие обучению и коммуникации коллективного и индивидуального пользования, инвалидам с нарушением зрения и слуха.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений Произвести реконструкцию и замену имеющихся дверных проёмов и полотен входа в общую уборную. Произвести реконструкцию кабинки в общей уборной, сделав её универсальной и доступной для инвалидов согласно СП 59.13330.2012. Установить стационарные и откидные опорные поручни и крючки для костылей. Установить унитаз приспособленный для инвалидов, а

		также рычажный или сенсорный водопроводный кран. Оборудовать систему тревожной сигнализации или двухсторонней громкоговорящей связи. Установить дублированные тактильно-контрастными знаками, информирующие обозначения помещений.
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	ДУ (К,О,Г,С,У) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство на третьем этапе, так как перед адаптацией в указанном направлении необходимо завершить обустройство 5 структурно-функциональных зон объекта. Установить технические средства информирования, ориентирования и сигнализации согласно п.6.5. СП 59.13330.2016.
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ(К,С) Текущий или капитальный ремонт По согласованию с Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска
8.	Все зоны и участки	ДУ(К,О,Г,С,У) Текущий или капитальный ремонт

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансирования

в рамках исполнения: государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 год

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1 согласование с Невинномысской городской местной организацией Ставропольской краевой региональной организацией Общероссийской общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов».

4.5. Информация может быть размещена на портале Ставропольского края «Доступная среда».

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

Анкеты (информации об объекте): № 1 от «15» мая 2019 г.

Акта обследования объекта: № 1 от «15» мая 2019 г.

СОГЛАСОВАНО:

Баукова
Светлана
Тихоновна

Председатель Невинномысской
городской местной организации
Ставропольской краевой
региональной организации
Общероссийской общественной
организации «Всероссийское
общество инвалидов».



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№1

г.Невинномысск

«15» мая 2019г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание Невинномысского филиала Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр для одаренных детей «Поиск»
- 1.2. Назначение: образовательное
- 1.3. Адрес объекта: 357108, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Менделеева, 28.
- 1.4. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 3 этажа, площадь 3127.8 кв.м;
- наличие земельного участка (да,нет): да;
- 1.5. Год постройки здания: 1963г., капитального ремонта: -2008г.;
- 1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: при наличии финансирования.
- 1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Невинномысский филиал Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр для одаренных детей «Поиск» (краткое наименование: Центр «Поиск»)
- 1.8. Юридический адрес организации (учреждения): 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 460. Телефон: 8 (86554) 7-40-27 E- mail: info@stavpoisk.ru
- 1.9. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): собственность
- 1.10. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.11. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная.
- 1.12. Вышестоящая организация: Министерство образования Ставропольского края
- 1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 355003 г. Ставрополь, ул. Ломоносова, д.3 Телефон: 8 (8652) 37-23-60, 8 (8652) 37-23-60, 8 (8652) 37-23-94 (факс), E - mail: info@stavminobr.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
- 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
- 2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): нет
- 2.4. Виды услуг: предоставление дополнительного образования
- 2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, дистанционно

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 150 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): в непосредственной близости от Центра «Поиск» находится остановка общественного транспорта, на которой осуществляют высадку пассажиров:

- автобусы № 8, 10, 18;

- маршрутные такси малой вместимости № 2, 9, 15.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не предусмотрено

Парковочные места для специализированного автотранспорта инвалидов вблизи Центра «Поиск»: отсутствуют

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 90 м

3.2.2. время движения (пешком): 1 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки: нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: да

Их обустройство для инвалидов на коляске: да (не везде)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта* (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон **

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов**	Приложение Фото №
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)	1, 2
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)	3-6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)	7-15
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, У) ДУ (К, С, Г)	16-22
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)	23-25
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К, О, Г, С, У)	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)	2, 26

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Итоговое заключение о доступности
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ(К, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно

2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ(К, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ(К, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ(К, С, Г) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ(К, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ(К,О,Г,С,У) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников или при организации

		альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ(К, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно
8	Все зоны и участки	ДУ (К,О,Г,С,У) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С) Текущий или капитальный ремонт Обустройство во второй очереди, поскольку имеющаяся доступность структурно-функциональной зоны позволяет инвалидам и другим МГН попасть на объект
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство этой зоны в первой очереди, поскольку без её адаптации сам объект и его целевые зоны являются труднодоступными.
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ(К, С) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство этой зоны в первой очереди, поскольку без её адаптации сам объект и его целевые зоны являются труднодоступными

4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, У) ДУ(К, С, Г) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство в первой очереди, как основная зона оказания услуг.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	ДУ (К,О,Г,С,У) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство на третьем этапе, так как перед адаптацией в указанном направлении необходимо завершить обустройство 5 структурно-функциональных зон объекта. Установить технические средства информирования, ориентирования и сигнализации согласно п.6.5. СП 59.13330.2016.
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ(К,С) Текущий или капитальный ремонт По согласованию с Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска
8.	Все зоны и участки	ДУ(К,О,Г,С,У) Текущий или капитальный ремонт

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансирования в рамках исполнения: государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 год

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1 согласование со Ставропольской городской организацией Ставропольской краевой организацией Общероссийской общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов».

4.5. Информация может быть размещена на портале Ставропольского края «Доступная среда».

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | |
|-------------------------------------|----------------|---------|
| 1. Территории прилегающие к объекту | (Приложение 1) | на 3 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | (Приложение 2) | на 4 л. |
| 3. Путей движения в здании | (Приложение 3) | на 4 л. |

- | | | |
|--|----------------|----------|
| 4. Зоны целевого назначения объекта | (Приложение 4) | на 3 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | (Приложение 5) | на 3 л. |
| 6. Системы информации и связи на объекте | (Приложение 6) | на 2 л. |
| 7. Результаты фотофиксации на объекте | (Приложение 7) | на 10 л. |

Жигайлов
Анатолий
Васильевич

Директор государственного
автономного
образовательного учреждения
дополнительного образования
«Центр для одаренных детей
«Поиск»



СОГЛАСОВАНО:

Баукова
Светлана
Тихоновна

Председатель
Невинномысской городской
местной организации
Ставропольской краевой
региональной организации
Общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество
инвалидов».



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание Невинномысского филиала Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр для одаренных детей «Поиск»
- 1.2. Назначение: образовательное
- 1.3. Адрес объекта: 357108, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Менделеева, 28.
- 1.4. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 3 этажа, площадь 3127.8 кв.м;
- наличие земельного участка (да,нет): да;
- 1.5. Год постройки здания: 1963г., капитального ремонта: -2008г.;
- 1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: при наличии финансирования.
- 1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Невинномысский филиал Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр для одаренных детей «Поиск» (краткое наименование: Центр «Поиск»)
- 1.8. Юридический адрес организации (учреждения): 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 460. Телефон: 8 (86554) 7-40-27 E- mail: info@stavpoisk.ru
- 1.9. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): собственность
- 1.10. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.11. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная.
- 1.12. Вышестоящая организация: Министерство образования Ставропольского края
- 1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 355003 г. Ставрополь, ул. Ломоносова, д.3 Телефон: 8 (8652) 37-23-60, 8 (8652) 37-23-60, 8 (8652) 37-23-94 (факс), E - mail: info@stavminobr.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
- 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
- 2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): нет
- 2.4. Виды услуг: предоставление дополнительного образования
- 2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, дому, дистанционно): на объекте, дистанционно
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 150 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): в непосредственной близости от Центра «Поиск» находится остановка общественного транспорта, на которой осуществляют высадку пассажиров:

- автобусы № 8, 10, 18;

- маршрутные такси малой вместимости № 2, 9, 15.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не предусмотрено

Парковочные места для специализированного автотранспорта инвалидов вблизи

Центр «Поиск»: отсутствуют

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 90 м

3.2.2. время движения (пешком): 1 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки: нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: да

Их обустройство для инвалидов на коляске: да (не везде)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта* (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

4. Управленческое решение


(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С) Текущий или капитальный ремонт Обустройство во второй очереди, поскольку имеющаяся доступность структурно-функциональной зоны позволяет инвалидам и другим МГН попасть на объект
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство этой зоны в первой очереди, поскольку без её адаптации сам объект и его целевые зоны являются труднодоступными.
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ(К, С) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство этой зоны в первой очереди, поскольку без её адаптации сам объект и его целевые зоны являются труднодоступными
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, У) ДУ(К, С, Г) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство в первой очереди, как основная зона оказания услуг.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	ДУ (К,О,Г,С,У) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство на третьем этапе, так как перед адаптацией в указанном направлении необходимо завершить обустройство 5 структурно-функциональных зон объекта. Установить технические средства информирования, ориентирования и сигнализации согласно п.6.5. СП 59.13330.2016.
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ(К,С) Текущий или капитальный ремонт По согласованию с Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномыска
8.	Все зоны и участки	ДУ(К,О,Г,С,У) Текущий или капитальный ремонт

Размещение информации на портале Ставропольского края «Доступная среда»
согласованно

Жигайлов
Анатолий
Васильевич

Директор государственного
автономного
образовательного учреждения
дополнительного образования
«Центр для одаренных детей
«Поиск»



СОГЛАСОВАНО:

Баукова
Светлана
Тихоновна

Председатель
Невинномысской городской
местной организации
Ставропольской краевой
региональной организации
Общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество
инвалидов».



Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
«15» мая 2019г.

I Результаты обследования:

1. Территория, прилегающая к зданию (участка)

Невинномысского филиала Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр для одаренных детей «Поиск»
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Менделеева, 28

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет					
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1, 2	Отсутствуют тактильно-контрастные, знаки информирования и ориентирования на территории объекта	К, О, Г, С, У	Обустройство во второй очереди, поскольку доступность объекта до финансирования и адаптации возможно временно приспособить с помощью обслуживающего персонала	Разместить тактильно-контрастные знаки направления движения
				Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей	С	Обустройство во второй очереди, поскольку доступность объекта до финансирования и адаптации возможно временно приспособить с помощью обслуживающего персонала	Провести оснащение тактильными средствами покрытие путей на расстоянии не менее 0,8 метров от лестничного марша
				Отсутствует плавный съезд между тропуаром и территорией объекта	К, О, С	Обустройство во второй очереди, поскольку доступность объекта до финансирования и адаптации возможно временно	Организовать плавный съезд с тропуара на территорию объекта шириной не менее 1.5 м. Перепад высот в месте съезда не должен

1.3	Лестница (наружная)	нет				приспособить с помощью обслуживающего персонала	превышать 0,015 м.
1.4	Пандус (наружный)	нет					
1.5	Автостоянка и парковка	нет		Отсутствуют специальные парковочные места для автотранспорта инвалидов	К, О, Г, С, У	Обустройство в первой очереди	Выделить на территории не менее одного специализированного м/места для транспортных средств инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, установить «Знак парковки для инвалидов» на стойке, разметить место для стоянки краской
1.6	Места отдыха	нет		отсутствуют	К, О, С	Обустройство во второй очереди, поскольку доступность объекта до финансирования и адаптации возможно временно приспособить с помощью обслуживающего персонала	Установить скамьи с опорой для спины и подлокотником
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть		Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта отдельным категориям инвалидов	К, О, Г, С, У	Обустройство во второй очереди, поскольку имеющаяся доступность структурно-функциональной зоны позволяет инвалидам и другим МГН попасть на объект	Проведение ранее перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся препятствий

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
---	--	-------------------	---

Территория, прилегающая к зданию (участка)	ДЧ-И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ(К, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно	1, 2	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ(К, С) Текущий или капитальный ремонт Обустройство во второй очереди, поскольку имеющаяся доступность структурно-функциональной зоны позволяет инвалидам и другим МГН попасть на объект
---	---	-------------	--

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
«15» мая 2019г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Невинномысского филиала Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования

«Центр для одаренных детей «Поиск»

расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Менделеева, 28

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	3	Отсутствуют поручни по краям лестничного марша и раздельный поручень при длине лестничного марша более 4м. Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед первой и последней ступенями марша, на поручнях, а также контрастные полосы на последней ступенях марша	О, С	Обустройство в первой очереди, через зону рассматриваемую осуществляется доступ ко всем остальным структурно-функциональным зонам объекта	Установить поручни по краям лестничного марша и раздельный двухсторонний поручень при длине лестничного марша более 4м.
2.2	Пандус (наружный)	есть	3	Не соответствует СП 59.13330.2012	К	Обустройство в первой очереди, через зону рассматриваемую осуществляется доступ ко всем остальным структурно-функциональным зонам объекта	Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед первой и последней ступенями марша, на поручнях, а также контрастные полосы на первой и последней ступени марша
						Обустройство в первой очереди, через зону рассматриваемую осуществляется доступ ко всем остальным структурно-функциональным зонам объекта	Обустроить пандус с уклоном в 5%, по краям его марша предусмотреть бортики, а также установить двухсторонние поручни на высоте

					остальным функциональным зонам объекта	0,7-0,9м. с завершающей закругленной частью длиннее марша на 0,3м., а также организовать входную площадку размером не менее 2,2х2,2м. и установить навес над площадкой
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	4	Размеры входной площадки с пандусом менее 2,2х2,2м.	К, О, Г, С, У	Обустройство в первой очереди, поскольку через зону рассматриваемую осуществляется доступ ко всем остальным структурно-функциональным зонам объекта
2.4	Дверь входная	есть	5	Отсутствует маркировка доступного входа, знак указывающий на доступность здания; информация об объекте	К, О, Г, С, У	Разместить на входе информацию об объекте, доступную для восприятия всеми категориями инвалидов, знак доступности здания для инвалидов,
				Отсутствует кнопка вызова персонала	К, О, Г, С, У	Установить кнопку вызова персонала
				Не нанесена яркая контрастная маркировка дверного проёма входа в здание, а также не нанесена маркировка прозрачных полотен дверей	С	Нанести яркую контрастную маркировку дверного проёма входа в здание, а также маркировку, в форме прямоугольника или круга, прозрачных полотен дверей
				Ширина одной створки наружной двери входа в здание доступного для МГН менее 1,2 м., порог двери высотой более 0,014 м.	К, О, С	Произвести реконструкцию и замену имеющихся дверных проёмов и полотен
				Перед отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели	С	Обустроить перед дверью предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм., на расстоянии ширины полотнадвери

				Отсутствуют технические средства информирования и ориентирования	К, О, Г, С, У	Обустройство во второй очереди, поскольку доступность объекта до финансирования и адаптации возможно временно приспособить с помощью обслуживающего персонала	Разместить технические средства информирования, ориентирования и сигнализации согласно пункта 6.5 СП 59.13330.2016.
2.5	Тамбур	есть	Не соответствует. Глубина менее 1.5 м.	К, О, С	В связи с тем, что производство этих работ будет связано со значительными затратами времени и средств, их обустройство считается не целесообразным		
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта отдельным категориям инвалидов	К, О, Г, С, У	Обустройство в первой очереди, поскольку рассматриваемую зону осуществляется доступ ко всем остальным структурно-функциональным зонам объекта	Проведение ранее перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся препятствий	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ (К, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания	3-6	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство этой зоны в первой очереди, поскольку без её адаптации сам объект и его целевые зоны являются труднодоступными

инвалида, дистанционно

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)

Невинномысского филиала Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования

«Центр для одаренных детей «Поиск»

расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Менделеева, 28

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	7-9	Отсутствуют технические средства информирования, ориентирования и сигнализации	К, О, Г, С, У	Обустройство во второй очереди	Разместить технические средства информирования, ориентирования и сигнализации согласно пункта 6.5 СП 59.13330.2016.
				Отсутствует при входе на объект план здания выполненного рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (мнемосхема).			
				Отсутствуют информирующие, предупреждающие и направляющие тактильно-контрастные указатели			
				Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед дверьми	С	Обустройство в первой очереди, поскольку через рассматриваемую зону всем остальным структурно-функциональным зонам объекта	Разместить информирующие, предупреждающие и направляющие тактильно-контрастные указатели
				Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед дверьми	С	Обустройство в первой очереди, поскольку через рассматриваемую зону всем остальным структурно-функциональным зонам объекта	Разместить тактильно-контрастные указатели перед дверьми выходов на лестничные марши глубиной 0,5-0,6 м., на расстоянии 0,3 м. от двери

				выходов на лестничные марши		остальным функциональным зонам объекта	структурно-
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	10, 11	Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед первой и последней ступенями марша, на поручнях, а также контрастные полосы на первой и последней ступенях марша	С	Обустройство в первой очереди, поскольку через рассматриваемую зону осуществляется доступ ко всем остальным структурно-функциональным зонам объекта	Разместить тактильно-контрастные указатели перед первой и последней ступенями лестничного марша глубиной 0,5-0,6 м., на расстоянии 0,3 м. от внешнего края проступи, на поручнях рельефные обозначение этажей, а также контрастные полосы на первой и последней ступенях марша
				В коридоре второго этажа, имеются два небольших лестничных пролета, состоящих из четырёх ступенек, препятствующие передвижению инвалидов-колясочнику по этажу. Отсутствуют при стенные поручни	К, О, С	Техническая возможность оборудовать плавный подъём-спуск согласно СП 59.13330.2012 отсутствует.	Приобрести лестничный ступенькоход или скалоомбиль. Установить поручни по краям лестничного пролёта в коридоре второго этажа
				Поручни лестничных маршей не имеют травмобезопасного заполнения	О, С	Обустройство предлагается произвести во второй очереди по мере поступления финансирования	Доработать поручни лестничных маршей
3.3	Пандус (внутри здания)	нет					
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		Здание не оборудовано пассажирским лифтом и/или подъёмной платформой доступной для инвалидов в целях обеспечения их доступа на этажи выше основного входа в здание	К, О, С	В связи с тем, что производство этих работ будет связано со значительными затратами времени и средств, их обустройство предлагается произвести во второй очереди	Оборудовать здание подъёмной платформой доступной для инвалидов в целях обеспечения их доступа на этажи выше основного входа в здание или приобрести лестничный ступенькоход/скалоомбиль

3.5	Дверь	есть	12, 13	Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед дверьми выходов на лестничные марши	С	Обустройство в первой очереди, поскольку через рассматриваемую зону осуществляется доступ ко всем остальным структурно- функциональным зонам объекта	Разместить тактильно-контрастные указатели перед дверьми выходов на лестничные марши глубиной 0,5- 0,6 м., на расстоянии 0,3 м. от двери
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	14, 15	Дверной порог эвакуационного выхода более 0.014м. Не нанесена яркая контрастная маркировка дверных проёмов Площадка эвакуационного выхода имеет перепад высоты 0.07м. Дверь из коридора здания в сторону эвакуационного выхода менее 0.9м. Дверной порог более 0.014м. Не нанесена яркая контрастная маркировка дверных проёмов	К, О, С	Обустройство в первой очереди, т.к. затруднительна эвакуация инвалида-колясочника	Устранить перепад дверного порога более 0.014 м., нанести яркую контрастную маркировку дверных проёмов
				Отсутствуют дублированные тактильно-контрастными знаками, информирующие обозначения помещений Не обустроена безопасная зона	С	Обустройство в первой очереди	Обустроить плавный съезд
				Наличие основных физических, и информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению	К, О, Г, С, У	Обустройство в первой очереди, поскольку через рассматриваемую зону осуществляется доступ ко всем остальным структурно- функциональным зонам объекта	Проведение ранее перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся препятствий
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			К, О, Г, С, У	В связи с тем, что производство этих работ будет связано со значительными затратами времени и средств, их обустройство предлагается произвести во второй очереди	Обустроить безопасную зону согласно СП 59.13330.2012

			объекта	отдельным категориям инвалидов		
--	--	--	---------	--------------------------------	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ(К, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно	7-15	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ(К, С) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство этой зоны в первой очереди, поскольку без её адаптации сам объект и его целевые зоны являются труднодоступными

И Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого назначения объекта)

Невинномысского филиала Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр для одаренных детей «Поиск»
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Менделеева, 28

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	16-19	Отсутствуют дублированные тактильно- контрастными знаками, информирующие обозначения помещений	С	Предлагается обустройство в первой очереди, как основная зона оказания услуг.	Установить дублированные тактильно-контрастными знаками, информирующие обозначения помещений
				Имеющиеся дверные проёмы имеют пороги и перепады высот пола более 0,014м., ширина одной рабочей створки двери составляет менее 0,9 м.			
				Отсутствуют механизмы обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей			
				К, О, С	К, О, С	Обустройство в первой очереди, поскольку без реконструкции данного элемента будет затруднён доступ инвалидам в структурно-функциональную зону объекта	Произвести реконструкцию и замену имеющихся дверных проёмов и полотен
				К, О, С	К, О, С	Предлагается обустройство в первой очереди, как основная зона оказания услуг.	Установить механизмы обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей

			Отсутствуют места для обучающихся инвалидов в креслах-колясках, с нарушением зрения, с нарушением опорно-двигательного аппарата	К, О, Г, С	Обустройство в первой очереди, как основная зона оказания услуг.	Оборудовать места для обучающихся инвалидов в креслах-колясках, с нарушением зрения, слуха, с нарушением опорно-двигательного аппарата согласно СП 59.13330.2012
			Отсутствуют специальные технические средства способствующие обучению инвалидам с нарушением зрения и слуха	Г, С	Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений	Оборудовать зону целевого назначения специальными техническими средствами способствующими обучению и коммуникации, коллективного и индивидуального пользования, инвалидам с нарушением зрения и слуха.
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	20-22	С	Обустройство в первой очереди, как основная зона оказания услуг.	Установить дублированные тактильно-контрастными знаками, информирующие обозначения помещений
			Отсутствуют места для зрительных инвалидов в креслах-колясках и сопровождающих, с нарушением зрения, с нарушением опорно-двигательного аппарата	К, О, Г, С	Обустройство в первой очереди, как основная зона оказания услуг.	Оборудовать места для зрительных инвалидов в креслах-колясках и сопровождающих, с нарушением зрения, с нарушением опорно-двигательного аппарата согласно СП 59.13330.2012
			Отсутствуют технические средства способствующие обучению инвалидов с нарушением зрения и слуха	Г, С	Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений	Оборудовать зону целевого назначения специальными техническими средствами способствующими обучению и коммуникации коллективного и индивидуального пользования, инвалидам с нарушением зрения и слуха.
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет				

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабинет индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть		Наличие физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта отдельным категориям инвалидов	К, О, Г, С, У	Обустройство в первой очереди, как основная зона оказания услуг.	Проведение перечисленных направленных мероприятий по устранению препятствий	ранее мероприятий, на полное имеющихся

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зоны назначения (целевого назначения объекта)	ДЧ-И (О, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ(К, С, Г) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно	16-22	ДЧ-И (О, У) ДУ (К, С, Г) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство в первой очереди, как основная зона оказания услуг.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
«15» мая 2019г.

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Невинномысского филиала Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр для одаренных детей «Поиск»»

расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Менделеева, 28

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов			
		есть/нет	№ фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	23-25	Входные двери в общую уборную имеют размер менее 0.9м.	К, О, С	Обустройство в первой очереди, т.к. затруднён доступ к функциональной зоне	Произвести реконструкцию и замену имеющихся дверных проёмов и полотен	
				Размеры имеющихся кабинок в общей уборной составляют меньше нормативно разрешённых (1.6x1.85м.), двери в кабинки менее 0.9м.				К
				В уборной не установлены стационарные и откидные опорные поручни, крючки для костылей	К, О	Обустройство в первой очереди	Установить стационарные и откидные опорные поручни и крючки для костылей	
				Отсутствует сантехническое оборудование приспособленное для инвалидов				К, О, Г, С, У

			Отсутствует система тревожной или двухсторонней громкоговорящей связи	К, О, Г, С, У	Обустройство в первой очереди	Оборудовать систему тревожной сигнализации или двухсторонней громкоговорящей связи
			Отсутствуют дублированные тактильно-контрастными знаками, информирующие обозначения помещений	С	Обустройство в первой очереди	Установить тактильно-контрастные знаки
5.2	Душевая/ванная комната	нет				
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет				
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	Наличие физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта отдельным категориям инвалидов	К, О, Г, С, У	Обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений	Проведение перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся препятствий

II Заключение по зонам:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиенические зоны	ДЧ-И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ(К, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому	23-25	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений

	МГН) со стороны сотрудников или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно		
--	--	--	--

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Невинномысского филиала Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования

«Центр для одаренных детей «Поиск»

расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Менделеева, 28

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Технические средства информирования, ориентирования и сигнализации	нет		отсутствуют	К, О, Г, С, У	Обустройство в третьей очереди	Установить средства информирования, ориентирования и сигнализации согласно п.6.5. СП 59.13330.2016
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть		Наличие физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта отдельным категориям инвалидов	К, О, Г, С, У	Обустройство в третьей очереди, так как перед адаптацией в указанном направлении необходимо завершить доступности предыдущих 5 основных структурно-функциональных зон	Проведение ранее перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся недостатков

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Технические средства информирования, ориентирования и сигнализации здание Литер А здание Литер В	ДУ(К,О,Г,С,У) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду со стороны сотрудников или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно		ДУ (К,О,Г,С,У) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство на третьем этапе, так как перед адаптацией в указанном направлении необходимо завершить обустройство 5 основных структурно-функциональных зон объекта

Приложение 7
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
«15» мая 2019г.

Результаты фотофиксации на объекте

Невинномысского филиала Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования

«Центр для одаренных детей «Поиск»

расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Менделеева, 28



Фото №1



Фото №3



Фото №4



Фото №2




Фото №5




Фото №6



Фото №8





Фото №7



Φοτο №11



Φοτο №10



Φοτο №9




Фото №12




Фото №13




Фото №14



Фото №15




Фото №16



Фото №17



Фото №18



Фото №19




Фото №20



Фото №23




Фото №22



Фото №21




Фото №26



Фото №24



Фото №25